

## ◆ 環境に配慮した河道計画・設計 ◆

## 治水・環境のための草本管理

狩野晋一\* 五道仁実\*\*

## 1. はじめに

河川植生の繁茂は、河積を狭め洪水の流下を阻害するという一面がある一方で、河岸の侵食を防止したり、様々な生物にすみ場やえさを提供するという機能も有しております。河道内の植生管理を如何に行うかは、河川管理者にとって治水上、環境上それぞれの観点から非常に重要な課題となっている。

河川植生の特徴や生物との関係等については、「河川植生の基礎知識」<sup>1)</sup>において、河川を代表する植生に関する情報が整理されている。また、樹木に関しては、「樹木管理の手引き」<sup>2)</sup>として、治水上の機能や影響等が整理されている。しかし、河道内の草本による治水上の作用に関しては、「河道計画検討の手引き」<sup>3)</sup>において草本域の粗度係数の設定方法が示されているが、適用範囲が限られるなどの課題を有していた。

草本域は、流速や水深によって草本の倒伏状況が変化し、倒伏状況によって流れへの影響（粗度係数）が変化するという特徴がある。流速が大きく出水後に一面倒伏が認められるような区間や、出水時の水位が草丈に比べて高くしかもある程度の流速を生じるような区間では、倒伏すると仮定して従来の方法により粗度係数を設定できる。しかし、緩流部や河口部では倒伏するかまたは倒伏しないかの確認や推定が困難であり、また、草本域に設定する粗度係数により、掘削等により確保すべき河道断面が変化するといった問題がある。

そこで本報では、実河川での洪水時の草本の状況や実験水路での草本の倒伏状態について観察された事項を整理するとともに、従来の粗度係数設定方法に用いられたデータ<sup>4)</sup>に、その後の実験データ<sup>5)、6)、7)</sup>やフィールド調査データを加え、倒



写真-1 本報が適用される河川区間の例

伏判定や粗度係数の推定方法について検討したものである。

なお、本報は以下の条件を持つ河川区間に適用することとする。

- ・オギ、ヨシ、ツルヨシ、オオイタドリ、ススキ、マコモのような背の高く茎の太い草本（高茎草本）が密生して生育する区間（写真-1参照）。
- ・上記草本の洪水時の挙動や水理的な作用が不明なため、河川の管理に課題を有する区間

## 2. 高茎草本の洪水時の挙動

高茎草本の洪水時の倒伏状況は、作用する外力、河道の形状、草本そのものの倒伏し易さ等様々な要因により変化し、また、倒伏の範囲も高水敷の中で場所により異なることがある。ここでは、洪水時の実河川や実験水路での高茎草本の状態について観察された事項を整理した。

## 2.1 高茎草本の形状特性

高茎草本は、以下のような特徴を有する。


- ・草丈 (hv) が 1.5 ~ 3.0m 程度（注）
- ・茎が太くて堅い
- ・幅の広く長い葉を有する

## 2.2 水没・非水没・倒伏・非倒伏の定義

本報では、洪水時の草本の状態を、倒伏と非倒伏、水没と非水没の2つの観点から整理している。図-2に倒伏・非倒伏、水没・非水没の本報における定義を示す。

## &lt;倒伏・非倒伏の定義&gt;

洪水時の外力によりたわみ状態になった草本の倒伏高さが、草丈の 1/2 より小さい場合を“倒



(注) hv は、地上から茎の先端までの高さをとる。茎の先端から葉が伸びているが、これは hv に含めない。

図-1 高茎草本の特徴




図-2 倒伏・非倒伏、水没・非水没の定義



伏”、全くたわんでいないか、たわんでも草丈の1/2より低くならない場合を“非倒伏”とする。  
〈水没・非水没の定義〉

洪水中の草本の倒伏・非倒伏に係わらず、草本が冠水していれば“水没”、冠水していなければ“非水没”とする。

### 2.3 洪水時における高茎草本の挙動

#### 2.3.1 実河川での観測事例

図-3は、吉井川における洪水時のツルヨシの倒伏・水没状況の観察結果から水深・草丈比(h/hv)の時間的変化を示したものである。草丈1.8m程度のツルヨシは、水深1.36m、 $h/hv \approx 0.75$ の時(12時20分)に完全に水没する。すなわち草本がたわんだ状態となって水没したことを表している。この後、水没した状況が約3.5時間続き、その間での倒伏状況は不明であるが、15時50分に再び $h/hv$ が約0.75になった時点で穂先が現れた。

図-3 吉井川のツルヨシの $h/hv$ の時間的変化  
※  $h/hv$  : 水深(h)と草丈(hv)の比図-4 利根川のツルヨシの $h/hv$ の時間的変化

一方、図-4は同様の観測を利根川(草丈2.5mのオギ)で行った結果である。この場合、 $h/hv \approx 1.0$ で水没し、水没時にはほとんど草本がたわんでいなかった。さらに、水没から30時間後の0時時点では、 $h/hv \approx 0.6$ と水深が小さくなつたにも係わらず水没したままであった。

また、利根川調査地点には洪水後のオギの倒伏が認められ、吉井川では一部斜めになった草本もみられるが、全体としてはほぼ直立状態である。

洪水中の高茎草本は水位や流速の増加に伴い徐々にたわみ、水没し、さらに流量が増加すると倒伏状態になると考えられる。

六角川では、ヨシの繁茂する高水敷に複断面形

状の実験水路を造設し、洪水中のヨシの挙動を観察している<sup>7)</sup>。水路内のヨシの倒伏領域は、流量の増加、水深・流速の増大に伴い、上流側から下流方向、横方向に拡がっていくことがわかった。また、ヨシの倒伏は、低水路と高水敷との境界から拡がることが多いが、流量規模によっては、密度が低い箇所等から拡がる場合もある。

### 2.3.2 倒伏状況とその要因

洪水時の草本の倒伏状況について、実河川の洪水時のデータと水路実験データの収集を行い整理した結果、洪水時に草本が倒伏するか否かは、以下の要因が係わることが観察された。

- ・作用する外力（水深や流速）
- ・河道の縦横断・平面形状
- ・周辺の地被状況
- ・草本そのものの倒伏しやすさ

水深と草丈の比  $h/hv$  を縦軸にとり、洪水時や実験時の水面勾配を横軸にとり、倒伏・非倒伏を分けてプロットしたものが図-5である。なお、図中のデータは大型水路実験<sup>5)</sup>や現地実験等による既往研究成果<sup>6),7)</sup>と実河川での調査結果である。水面勾配が大きいと流速が大きくなるため  $h/hv$  が小さくても倒伏するが、水面勾配が緩くなると、 $h/hv$  が1を超えても、すなわち草丈以上の水深となっても倒伏しない場合がある。

図-5に示すように、水面勾配と  $h/hv$  の関係より、水面勾配が急なほど、また、 $h/hv$  が大きいほど倒伏しやすいという傾向が見られる。なお、現地では、全体的に倒伏傾向にあるが部分的には倒伏していない場所や、横断的に倒伏高さの異なる場所もある。河道の形状や周辺の地被状況により、草本域への流れの作用が異なってくるため、場所的な倒伏状況の違いが生じたものである。

倒伏状況に影響する外力（水面勾配と  $h/hv$  の関係）以外の要因としては、以下のものが挙げられる。

### 3. 粗度係数の推定方法

高茎草本の繁茂する領域は、草本が水没しないと流速がきわめて遅く

なり、流下能力評価の上からは死水域として扱うことができる。また、流速が作用して徐々に草本がたわみ水没すると、草本の上層に死水域とはみなせない流れが生じるようになる。

このように、高茎草本域では倒伏・非倒伏、水没・非水没の別が流下状況を左右するため、洪水時の倒伏状況等を適確に把握しておくことが重要である。以下では倒伏状況等を推定する方法について述べ、さらにそれをもとに粗度係数を推定する方法を示した。

### 3.1 洪水時の倒伏、水没状況の判定

#### 3.1.1 倒伏判定

従来より、草本域の粗度係数推定において高茎草本は、摩擦速度  $u_* > 22\text{cm/s}$  で倒伏、 $u_* < 12\text{cm/s}$  で直立、その間がたわみであるとして扱われている。本報では、倒伏高さが草丈の半分以下になる場合を倒伏、それ以外を非倒伏と定義しているので、従来の考え方とは異なっている。

従来のように摩擦速度を倒伏の判定条件とすると横軸（対数軸）を勾配、縦軸を水深とするグラフ上では倒伏判定ラインは逆比例の直線となるはずである。実際のデータからもその傾向はみられる。しかし、勾配が大きい範囲や小さい範囲ではデータが少ないのであるが、直線として倒伏判定を行うと水位評価上危険側となる範囲にデータが分布している。これを考慮すると、倒伏判定に





図-5  $h/hv$  と水面勾配による倒伏判定グラフ<sup>6),7),8)</sup>

図-6 水面勾配、 $h/hv$  と水没の有無の関係

は実際の倒伏データを包絡するような曲線を用いることが適切である。

さらに、図-5に実線で示すラインは結果的に水路実験の結果（青色）が包絡されている。これに対して実河川のデータ（赤色）は上方にずれた位置にある。実河川では実験水路のような単純な流れでなく、また、地形や草本の生育も単一でないことから、実河川のデータを包絡する破線のラインで倒伏判定を行なうことが望ましい。

### 3.1.2 水没判定

図-6は倒伏（水没）とともに水没・非水没の別を整理したものであるが、倒伏判定ラインと同様な曲線によって水没・非水没のデータが区別される。そこで、このラインを水没判定ラインとして用いることとする。なお、 $h/hv=1.0$  では草本が直立していても水没することから、その直線とデータによる水没・非水没境界で水没判定ラインとしている。

### 3.2 粗度係数の推定

#### 3.2.1 推定方法

洪水時に草本に作用する外力とそれによる草本の倒伏形態及び粗度係数について図-7のような関係があり、草本の倒伏状態に応じた粗度係数を設定することが重要となる。

図-8は草本域の平均流速測定値とそれをもとに算定した粗度係数の関係を示したものである。これによると、流速が  $0.4\text{m/s}$  以上ではすべて倒伏データであり、粗度係数は 0.06 程度となる。なお、実河川のデータは流速や勾配の精度が低いので参考として捉える必要がある。

また、流速が  $0.15\text{m/s}$  以下は非水没のデータ領




図-7 洪水時の外力と草本の状態～粗度係数の関係





図-8 水路実験及び現地データの流速と粗度係数の関係

図-9  $h/hv$ 、水面勾配と粗度係数の関係

域であり、粗度係数は 0.15 以上となっている。このような領域は実用上死水域とみなすことができる。

図-9は、水没した草本域の粗度係数と前述の倒伏、水没判定ラインを示したものである。倒伏判定ラインよりも上側のデータはすべて  $n=0.06$  程度かそれ以下であり、水没判定ラインに近いほど  $n$  は大きくなっている。

$h/hv$  が 1.1 より大きい領域については従来の粗度係数推定方法を用いることができることから、 $h/hv$  が 1.1 以下の場合には、この等価線をもと




図-10 粗度係数推定グラフ

に粗度推定を行うこととする。

図-10は、 $n$ の値が0.09、0.12、0.15となる境界を図-9をもとに図示したものである。実データにおける $n$ の等価線は観測誤差等により必ずしも図-10のように滑らかではないが、倒伏（水没）すれば $n \approx 0.06$ であること、および小さくなれば、倒伏（水没）しなくなり徐々に死水状態へ移行することから、図-10の近似は妥当であると考えられる。




図-11 粗度係数設定の流れ

たとえば、図-10は次のように利用することができる。すなわち、計画高水位に相当する  $h/hv$  とその区間の河床勾配から  $n$  を求め、これを第一近似値として準二次元不等流計算等を実施する。その結果をもとに、 $h/hv$  や水面勾配をチェックし第一近似値での仮定値と差があればそれらの値を用いて再度図-10から  $n$  を求める。また、流速と計算に用いた  $n$  の関係が図-8の関係と整合するかチェックする。 $n$  の設定方法をフローチャートで示せば、図-11のとおりである。

なお、以上のデータは、主に水路実験で得られたものであり、水路の条件下以下のような範囲内のデータしか収集できていない。

(1)  $h/hv \cdots$  最大 1.3

(2) 水面勾配  $\cdots$  倒伏したデータ : 1/67 ~ 1/1,250  
非倒伏・水没のデータ : 1/259 ~  
1/1,667

(3) 草本の特性  $\cdots$  草丈 : 1.5 ~ 1.8m

茎の直径 : 0.4 ~ 0.7cm

繁茂密度 : 15 ~ 80 本/m<sup>2</sup> (ただし、実験対象草本のみの本数であり、下草の本数は考慮していない)

そのため、図-10の利用にあたっては、適用する河川での草本の特徴や洪水時の観測データ等をもとに推定された粗度係数の精査を行う必要がある。また、今後も観測データの蓄積を図り、図-10を補強し粗度係数の推定方法を確立することが望ましい。

#### 4. おわりに

本報では、既往の実験データやフィールド調査データを再整理し、従来カバーされていなかった、“洪水時の水位に比べて草丈が高い区間”における倒伏判定や粗度係数の推定方法を提案した。河川の管理や計画において、草本域の倒伏有無の判断や粗度係数の設定に課題を有している河川では実用的な方法を提示できたと考えているが、洪水時における流水中の草本の挙動および流れとの相互作用に関しては未だ十分な知見が得られていない。したがって、より高い精度の結果が求められる河川においては、独自に詳細な調査や実験を行う必要があるほか、今後、広く洪水後の草本の倒

伏実態や痕跡水位等を調査し、検証材料を蓄積することが望まれるものである。

なお、本報告は筆者らが事務局を務めていた「河川における草本類管理に関する検討会」(委員長 福岡捷二広島大学大学院教授)の成果をとりまとめたものである。検討会ならびにデータの提供等をいただいた関係機関の皆様に心より謝意を表する次第である。

#### 参考文献

- 1) (財)リバーフロント整備センター：河川植生の基礎知識, 2000年
- 2) (財)リバーフロント整備センター編：河川における樹木管理の手引き, 1999年
- 3) (財)国土技術研究センター編：河道計画検討の手引き, 2002年
- 4) 建設省河川局治水課、建設省土木研究所：河道特性に関する研究, 建設省技術研究会, 1989年
- 5) 服部、瀬崎、近藤、藤田：ヨシ群落上流れに関する大型水路実験と抵抗則の検討, 土木学会第55回年次学術講演会講演概要集第2部, 2000年
- 6) 福岡、渡辺、盛谷、日比野、大村：オギ原上を流れる洪水流に関する現地実験とオギ原の抵抗特性, 第3回河道の水理と河川環境に関するシンポジウム論文集, 1997年
- 7) 福岡、島谷、田村、泊、中山、高瀬、井内：水流による高水敷上のヨシ原の倒伏・変形と粗度係数に関する現地実験, 河川技術論文集第9巻, 2003年
- 8) 島谷、高瀬、泊、中山、福岡、田村、鶴田：ヨシ原現地通水実験結果の六角川河道計画への適用, 河川技術論文集第9巻, 2003年
- 9) (財)リバーフロント整備センター：川の植物図典, 1996年, 山海堂

狩野晋一\*



(財)リバーフロント整備センター研究第四部主任研究員  
Shinichi KARINO

五道仁実\*\*



(財)リバーフロント整備センター研究第四部次長  
Hitomi GODO